



Бастион-2 — Заря

Обновление драйвера с версии 1.0.6 до версии 1.3.1



Самара, 2022



1 Общие сведения

В данной инструкции подробно рассмотрен процесс обновления драйвера системы охранного освещения «Бастион-2 - Заря» с сохранением пиктограмм устройств на графическом плане.

2 Последовательность действий при обновлении

2.1 Перед началом процесса обновления драйвера, сделать резервную копию базы данных.




Рис. 1. Резервное копирование базы данных

2.2 Остановить службу VAgent.svc




Рис. 2. Остановка службы VAgent.svc-

- 2.3 Запустите автономный конфигуратор ZaryaProg вер. 2.3.0.4 и экспортируйте список устройств в .xml файл.




Рис. 3. Экспорт списка устройств

- 2.4 Запустить установочный файл ZaryaSetupII. Дождаться окончания установки.
- 2.5 Запустить установочный файл SetupZaryaMonitor. Дождаться окончания установки.
- 2.6 Запустить установочный файл SetupZaryaProg. Дождаться окончания установки.



- 2.7 Запустить сервис мониторинга ZaryaMonitor. В открывшемся окне предупреждения, нажать «ОК»




Рис. 4. Окно настройки сервиса мониторинга

- 2.8 Укажите свободные порты HTTP и TCP сервисов, сохраните настройки и запустите сервис мониторинга.




Рис. 5. Окно настройки сервиса мониторинга

- 2.9 Запустите автономный конфигуратор ZaryaProg вер. 3.0.2. Убедитесь в том, что настроечное ПО работает в связке с сервисом мониторинга, об этом говорит индикация в правом нижнем углу окна ПО, в виде компьютера и надписью в верхней части окна «Режим централизованного хранения»




Рис. 6. Окно автономного конфигуратора ZaryaProg вер. 3.0.2

- 2.10 Откройте вкладку «Система» и выберите пункт «Импорт конфигурации...»




Рис. 7. Импорт конфигурации

2.11 Во всплывающем окне предупреждающего сообщения нажмите кнопку «Да»




Рис. 8. Импорт конфигурации

2.12 Выберите файл конфигурации, который был выгружен на этапе пункта 2.3




Рис. 9. Выбор файла конфигурации

2.13 Убедиться, что конфигурация загружена. Сохранить конфигурацию и закрыть программу.




Рис. 10. Проверка работы системы в автономном конфигураторе

2.14 Запустить службу VAgent.svc




Рис. 11. Запуск службы VAgent.svc

2.15 Запустить «Бастион-2» и открыть конфигуратор оборудования «Заря»




Рис. 12. Запуск конфигуратора драйвера «Бастион-2 - Заря»

2.16 Во всплывающем окне, подтвердить обновление конфигурации оборудования нажатием кнопки «Да»




Рис. 13. Обновление конфигурации оборудования

2.17 Установить флаг «Заменять наименования устройств» и нажать «OK»




Рис. 14. Замена наименования устройств

2.18 В конфигураторе на вкладке «Параметры» указать код драйвера и пароль для защиты, указанные в сервисе мониторинга в пункте 2.8. Проверить и сохранить конфигурацию. Закрывать окно.




Рис. 15. Проверка конфигурации системы



2.19 После обновления драйвера все устройства на графическом плане сохраняются на своих местах.




Рис. 16. Проверка наличия пиктограмм на графическом плане